

リコール届出書

平成28年11月30日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2410	リコール開始日	平成28年11月30日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	横滑り防止装置（ESC）の油圧調整を行うハイドロリックユニットにおいて、ユニット本体のピストン部の穴開け加工が不適切なため、ピストンの作動時の摺動抵抗によってピストンが正常に作動しないことがある。そのため、横滑り時の油圧制御が正しく行われず、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイドロリックユニットの生産ライン識別番号を確認し、問題のラインで製造されたものは良品と交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2410のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-3CCZE	VW パートセダン 1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE520068～WVWZZZ3CZGE016590 平成27年7月6日～平成27年9月2日	129	
		VW パートウエアリアント 1.4/110kW	WVWZZZ3CZFE507274～WVWZZZ3CZGE018858 平成27年6月13日～平成27年9月2日	346	
合計				475	