

リコール届出書

平成30年1月24日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2584	リコール開始日	平成30年1月24日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、高圧燃料ポンプの設計が不適切なため、ポンプハウジングと燃料調圧バルブ間の密閉性が不足しているものがある。そのため、高速走行時等に当該ポンプ内の燃料圧力が高い際、燃料調圧バルブ取付部から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプを対策品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2584のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-AUCHH	VWゴルフ GTI/162kW	WVWZZZAUZEW000622～WVWZZZAUZFW008304 平成25年7月10日～平成26年7月18日	3,296	
	ABA-AUCJXF	VWゴルフ R 2.0/206kW	WVWZZZAUZEW210189～WVWZZZAUZFW041895 平成26年1月17日～平成26年9月10日	724	
合計				4,020台	