

リコール届出書

平成30年4月13日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2637	リコール開始日	平成30年4月13日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグモジュールにおいて、インフレーター製造が不適切なため、エンドキャップとイグナイターキャリアが正しく溶接されていないものがある。そのため、エアバッグ展開時のガスの圧力により溶接部に亀裂が生じ、亀裂部よりガスが漏れてエアバッグの展開圧力が低下し、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用のエアバッグモジュールを良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2637のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-7NCZD	シャラン1.4/110kW	WVWZZZ7NZHV212421～WVWZZZ7NZHV214274 平成28年11月15日～平成28年12月01日	10	
合計				10台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。