

リコール届出書

令和元年5月29日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティル シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2847	リコール開始日	令和元年5月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメーターの制御プログラムが不適切なため、ブレーキシステムに異常が発生した場合、警告灯が作動せず、不具合を認知できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメーターの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2847のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-16CBZ	サ・ビートル1.2/77kW	WVWZZZ16ZKM700553～WVWZZZ16ZKM708935 平成30年10月18日～平成31年3月23日	1,020	
	ABA-16CZD	サ・ビートル1.4/110kW	WVWZZZ16ZKM701142～WVWZZZ16ZKM708927 平成30年10月18日～平成31年3月23日	408	
	ABA-16CPL	サ・ビートル2.0T	WVWZZZ16ZKM700328～WVWZZZ16ZKM708914 平成30年10月18日～平成31年3月23日	173	
合計				1,601 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。