

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年9月17日

リコール届出番号	外-3289	リコール開始日	令和3年9月17日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル シェア	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキサーボコネクティングロッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキサーボコネクティングロッドにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、接続部の締付けトルクが不十分なものがある。そのため、ボルトが完全に緩み、最悪の場合、ブレーキサーボコネクティングロッド先端のボルト接続部が脱落することでブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキサーボコネクティングロッド先端のボルト接続部を点検し、規定トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：対象台数が少なく使用者の特定が可能のため日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-3CDPC	パサートセダン1.5/110kW	WVWZZZ3CZME118012～WVWZZZ3CZME119253 令和3年6月18日～令和3年7月3日	11	
		パサートヴァリアント1.5/110kW	WVWZZZ3CZME107833～WVWZZZ3CZME118214 令和3年6月18日～令和3年7月3日	37	
	3DA-3CDFH	パサートヴァリアントTDI/140kW	WVWZZZ3CZME119181 令和3年7月3日	1	
	3BA-3HDNUF	アルテオン2.0/200kW	WVWZZZ3HZME010614～WVWZZZ3HZME511950 令和3年6月18日～令和3年7月14日	38	
	(計 3 型式)	(計 4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年6月18日～令和3年7月14日	(計 87 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



不具合の内容

ブレーキサーボコネクティングロッドにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、接続部の締付けトルクが不十分なものがある。そのため、ボルトが完全に緩み、最悪の場合、ブレーキサーボコネクティングロッド先端のボルト接続部が脱落することでブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキサーボコネクティングロッド先端のボルト接続部を点検し、規定トルクで締付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3289、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側に貼りつける。

