

リコール届出一覧表


リコール届出日：令和4年11月2日

リコール届出番号	外-3510	リコール開始日	令和4年11月2日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www/volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	前照灯洗浄器（オンボードサプライコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯洗浄器において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、洗浄効率の技術基準に満たないものがある。		
改善措置の内容	全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	DBA-1TCZD	ゴルフターワン 1.4/110kW	WVGZZZ1TZJW002633～WVGZZZ1TZLW052732 平成29年7月24日～令和2年9月1日	1,744	
	LDA-1TDFG	ゴルフターワン TDI/110kW	WVGZZZ1TZJW116295～WVGZZZ1TZLW047503 平成30年8月10日～令和2年7月28日	304	
	3BA-1TDPC	ゴルフターワン 1.5/110kW	WVGZZZ1TZW035037～WVGZZZ1TZNW011219 令和3年7月3日～令和4年5月11日	15	
	3DA-1TDFG	ゴルフターワン TDI/110kW	WVGZZZ1TZNW010410 令和4年4月25日	1	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月24日～令和4年5月11日	(計2,064台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



前照灯洗浄器において、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムが不適切なため、洗浄効率の技術基準に満たないものがある。

改善の内容

全車両、オンボードサプライコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3510、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

