

# サービスキャンペーン通知書

令和5年11月2日

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役 マティアス シェーパース  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和5年11月2日
不具合の内容	原動機において、上部に取り付けられたエンジンカバー取付け箇所の強度が不十分なため、「外-3391」の対策として、カバーを取り外した状態、あるいは納車時から未装着の状態となっている。		
改善措置の内容	全車両、エンジンカバーの対策品を装着する。		
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-CDDNP	ゴルフ GTI 2.0/180kW	WVWZZZCDZWN000356～WVWZZZCD1PW181357 令和3年8月2日～令和5年9月12日	2,328	① ②
	3BA-CDDNFF	ゴルフ R 2.0/235kW	WVWZZZCDZNW108169～WVWZZZCD1RW119590 令和3年10月6日～令和5年10月19日	521	②
	7BA-CDDNFF	ゴルフ R 2.0/245kW	WVWZZZCD3PW165743～WVWZZZCD2RW110820 令和5年4月22日～令和5年10月17日	140	②
	3BA-CDDNFV	ゴルフ R ガリアント 2.0/235kW	WVWZZZCD5PW500047～WVWZZZCD9RW812567 令和4年8月22日～令和5年10月19日	334	②
	7BA-A1DNFF	T-ROC R 2.0/221kW	WVGZZZA1ZPV500137～WVGZZZA1ZRV027374 令和4年8月22日～令和5年10月17日	1,012	②
	3BA-5NDNFF	ティグアン R 2.0/235kW	WVGZZZ5NZMW544856～WVGZZZ5NXPW534504 令和3年5月20日～令和5年7月26日	771	① ②
(輸入期間の全体の範囲) 令和3年5月20日～令和5年10月19日				(計 5,106)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考) 本件は、①令和4年4月21日付け届出番号「外-3391」に届出を行ったものであるが、恒久対策の部品が整ったこと及び  
②対象車両以降に生産・販売した車両において、通知をするものである。

## 改善箇所説明図



注：  は、装着する部品を示す。

原動機において、上部に取り付けられたエンジンカバー取付け箇所の強度が不十分なため、「外-3391」の対策として、カバーを取り外した状態、あるいは納車時から未装着の状態となっている。

### 改善の内容

全車両、エンジンカバーの対策品を装着する。

識別：キャンペーンステッカーに「10H9、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。