

サービスキャンペーン通知書

平成28年11月30日

国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

又は名称 代表取締役社長 ティル シェア

住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号	サービスキャンペーン開始日	準備でき次第
不具合の内容	7速DSG型自動変速機を搭載した車両において、自動変速機制御コンピュータの構成部品である油圧を蓄えるアクيومレータの容器の製造が不適切なため、油圧上昇により容器に微細な亀裂が発生することがある。そのため、亀裂部位からの油圧漏れを検知したコンピュータがトランスミッション警告灯を点灯させ、最悪の場合、フェイルセーフモードに移行しギヤ段が固定されるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換え、アクيومレータ内の油圧を低減させることで、容器にかかる負荷を低減させる。	
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。	

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-AUCPT	VW ゴルフ 1.4 / 103kW	WVWZZZAUZDW131051～WVWZZZAUZFW032971 平成25年5月25日～平成26年9月17日	2,158台	
	DBA-AUCJZ	VW ゴルフ 1.2 / 77kW	WVWZZZAUZDW145939～WVWZZZAUZFW157325 平成25年6月1日～平成27年1月21日	1,460台	
		VW ゴルフヴァリアント 1.2 / 77kW	WVWZZZAUZEP541521～WVWZZZAUZFP573233 平成25年12月31日～平成27年1月21日	4,413台	
	DBA-AUCHP	VW ゴルフヴァリアント 1.4 / 103kW	WVWZZZAUZEP542947～WVWZZZAUZFP573290 平成26年1月15日～平成27年1月21日	6,537台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月25日～平成27年1月21日	(計 14,568台)	