

# サービスキャンペーン通知書

平成26年 6月18日


国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役社長 庄司 茂  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成26年6月18日
不具合の内容	エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、イグニッションをONにするたびに、冷却ファン制御コンピュータに不要な起動信号による負荷がかかることで、冷却ファン制御コンピュータの寿命が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを書き換え、冷却ファン制御コンピュータを新品と交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	「VW up! 1.0/55kw」	WWZZZAAZDD003679～WWZZZAAZDD004916 平成24年6月26日	5台	
	DBA-AACHY	「VW up! 1.0/55kw」	WWZZZAAZDD000124～WWZZZAAZDD143336 平成24年7月14日～平成25年7月18日	13,099台	
				計 13,104台	


## 改善箇所説明図



エンジン制御コンピュータ



冷却ファン制御コンピュータ




## 不具合発生箇所

エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、イグニッションを ON にするたびに、冷却ファン制御コンピュータに不要な起動信号による負荷がかかることで、冷却ファン制御コンピュータの寿命が低下するおそれがある。

## 改善内容

全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを書き換え、冷却ファン制御コンピュータを新品と交換する。

識別: キャンペーンステッカーに「24AH、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



## サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	不明	「VW up! 1.0/55kW」	小型・乗用	箱型	CHY (0,999)
	DBA-AACHY	「VW up! 1.0/55kW」	小型・乗用	箱型	CHY (0,999)