

# サービスキャンペーン通知書

平成28年11月30日

国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

又は名称 代表取締役社長 ティル シェア

住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

| 整理番号               | サービスキャンペーン開始日  | 準備でき次第 |
|--------------------|--|--------|
| 不具合の内容             | 7速DSG型自動変速機を搭載した車両において、自動変速機制御コンピュータの構成部品である油圧を蓄えるアクيومレータの容器の製造が不適切なため、油圧上昇により容器に微細な亀裂が発生することがある。そのため、亀裂部位からの油圧漏れを検知したコンピュータがトランスミッション警告灯を点灯させ、最悪の場合、フェイルセーフモードに移行しギヤ段が固定されるおそれがある。 |        |
| 改善措置の内容            | 全車両、自動変速機制御コンピュータのプログラムを書き換え、アクيومレータ内の油圧を低減させることで、容器にかかる負荷を低減させる。   |        |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。  |        |

| 車名        | 型式        | 通称名                      | サービスキャンペーン対象車の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                       | サービスキャンペーン対象車の台数 | 備考 |
|-----------|-----------|--------------------------|---|------------------|----|
| フォルクスワーゲン | DBA-AUCPT | VW ゴルフ 1.4 / 103kW       | WVWZZZAUZDW131051～WVWZZZAUZFW032971<br>平成25年5月25日～平成26年9月17日  | 2,158台           |    |
|           | DBA-AUCJZ | VW ゴルフ 1.2 / 77kW        | WVWZZZAUZDW145939～WVWZZZAUZFW157325<br>平成25年6月1日～平成27年1月21日   | 1,460台           |    |
|           |           | VW ゴルフヴァリアント 1.2 / 77kW  | WVWZZZAUZEP541521～WVWZZZAUZFP573233<br>平成25年12月31日～平成27年1月21日 | 4,413台           |    |
|           | DBA-AUCHP | VW ゴルフヴァリアント 1.4 / 103kW | WVWZZZAUZEP542947～WVWZZZAUZFP573290<br>平成26年1月15日～平成27年1月21日  | 6,537台           |    |
|           |           |                          | (輸入期間の全体の範囲)<br>平成25年5月25日～平成27年1月21日                         | (計 14,568台)      |    |