

サービスキャンペーン通知書

平成30年8月29日

国土交通省 自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社

又は名称 代表取締役社長 ティル シェア

住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成30年8月29日
不具合の内容	エアバッグ制御コンピュータの故障診断プログラムが不適切であるため、車両に装着されていないセンサーとの通信不良を故障と誤検知し、エアバッグ警告灯が点灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御用コンピュータのプログラムを書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン 対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	DBA-1TCZD	ゴルフトゥーラン 1.4/110kW	WVGZZZ1TZJW000448～WVGZZZ1TZJW088860 平成29年7月13日～平成30年5月17日	2,921台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月13日～平成30年5月17日	(計2,921台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。