

リコール届出書

令和元年5月29日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 ティール シェア
住所 愛知県豊橋市明海町 5番地の10

リコール届出番号	外-2849	リコール開始日	令和元年5月29日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラマスライディングルーフの外装トリムを交換する作業において、部品カタログの表記が不適切なため、正規と異なるプライマーを使用したものがある。そのため、トリムとフレームの接着性が低下して剥がれ、最悪の場合、当該トリムが走行中に脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、外装トリムを、正規のプライマーを使用し新品の外装トリムに交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">自動車使用者：電話および電子メール等で通知する。自動車分解整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2849のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-3HDJHF	アルテオン2.0/206kW	WWZZZ3HZJE525669～WWZZZ3HZKE001176 平成30年6月13日～平成30年9月13日	3	
	DBA-3CCZE	パサートセダン1.4/110kW	WWZZZ3CZFE472682 平成27年6月15日	1	
合計				4台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。