

# サービスキャンペーン通知書

令和5年4月20日


通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社  
又は名称 代表取締役 マティアス シェーパース  
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

|                    |   |               |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|
| 整理番号               |   | サービスキャンペーン開始日 | 令和5年4月20日 |
| 不具合の内容             | 乗降口のドアにおいて、内部の防錆処理が不十分なため、内部に侵入した湿気や汚れにより、処理不十分な箇所から錆が発生するおそれがある。 |               |           |
| 改善措置の内容            | 全車両、全てのドアに防錆ワックスを塗布する。  |               |           |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | ダイレクトメール、電話および電子メール等にて通知する。                                       |               |           |

| 車名                                  | 型式         | 通称名                 | サービスキャンペーン対象車の車台番号<br>(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                     | サービス<br>キャンペーン<br>対象車の台数 | 備考 |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|----|
| フォルクス<br>ワーゲン                       | 3AA-CDDLA  | ゴルフ 1.0/81kW        | WVWZZZCDZNW005792～WVWZZZCDZNW141019<br>令和3年12月1日～令和4年3月4日   | 380                      |    |
|                                     | 3AA-CDDLAV | ゴルフヴァリアント 1.0/81kW  | WVWZZZCDZNW510643～WVWZZZCDZNW517841<br>令和3年12月22日～令和4年3月4日  | 112                      |    |
|                                     | 3AA-CDDFY  | ゴルフ 1.5/110kW       | WVWZZZCDZNW005820～WVWZZZCDZNW142072<br>令和3年12月1日～令和4年3月4日   | 472                      |    |
|                                     | 3AA-CDDFYV | ゴルフヴァリアント 1.5/110kW | WVWZZZCDZNW510649～WVWZZZCDZNW516446<br>令和4年1月5日～令和4年1月28日   | 30                       |    |
|                                     | 3BA-CDDNP  | ゴルフGTI 2.0/180kW    | WVWZZZCDZNW006101～WVWZZZCDZNW132516<br>令和3年12月7日～令和4年1月28日  | 42                       |    |
|                                     | 3DA-CDDTS  | ゴルフTDI/110kW        | WVWZZZCDZNW005627～WVWZZZCDZNW005725<br>令和3年12月22日～令和4年1月5日  | 2                        |    |
|                                     | 3BA-5NDNFF | ティグアンR 2.0/235kW    | WVGZZZ5NZNW503964～WVGZZZ5NZNW510249<br>令和3年10月19日～令和4年1月28日 | 34                       |    |
|                                     | 3BA-5NDPC  | ティグアン 1.5/110kW     | WVGZZZ5NZNW503868～WVGZZZ5NZNW511316<br>令和3年10月19日～令和4年1月28日 | 46                       |    |
| (輸入期間の全体の範囲)<br>令和3年10月19日～令和4年3月4日 |            |                     |   | (計 1,118)                |    |

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注：  は、改善箇所を示す。

乗降口のドアにおいて、内部の防錆処理が不十分なため、内部に侵入した湿気や汚れにより、処理不十分な箇所から錆が発生するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、全てのドアに防錆ワックスを塗布する。

識別：キャンペーンステッカーに「57J3、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。