

# サービスキャンペーン通知書

平成22年 7月22日

国土交通省 自動車交通局 技術安全部 審査課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社


又は名称 代表取締役社長 ゲラシモス・ドリザス

住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成22年7月下旬
不具合の内容	エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、高温多湿かつエアコン作動時に、低速走行からアクセルペダルを放し減速すると、エンジンが停止することがある。なお、いずれの場合もエンジンの再始動は直ちに可能である。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムの番号及び、トランスミッション制御プログラムの番号を点検し、対象となるものは制御プログラムを書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象 車の台数	備考
フォルクス ワーゲン	ABA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kw	WVWZZZ1KZ9P441810～WVWZZZ1KZ9P455364 平成21年1月29日～平成21年3月30日	735	
			WVWZZZ1KZ9W457974～WVWZZZ1KZAW231533 平成21年3月3日～平成22年7月5日	6,036	
	DBA-1KCAX	VW コールフウァリアント 1.4/90kw	WVWZZZ1KZAM608528～WVWZZZ1KZAM641670 平成21年10月20日～平成22年1月21日	1,026	
			WVWZZZ1KZAW140124～WVWZZZ1KZAW429272 平成21年12月7日～平成22年7月22日	4,604	
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2/77kw	WVWZZZ1KZAM641707～WVWZZZ1KZAM705331 平成22年1月21日～平成22年7月15日	2,469	
			WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZAU054673 平成22年4月8日～平成22年6月11日	2,098	
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2/77kw	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZAU055089 平成22年5月20日～平成22年6月11日	22	
	DBA-1KCBZ	VW ゴルフ 1, 2/77kw	WVWZZZ1KZAW164925～WVWZZZ1KZAW421232 平成22年1月5日～平成22年7月5日	2,653	
計5型式	計5車種	輸入期間の範囲 平成21年1月29日～平成22年7月22日	19,643		

## 改善箇所説明図



注:  は点検しプログラムを書き換える部品を示す


## 不具合発生箇所

エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切なため、高温多湿かつエアコン作動時に、低速走行からアクセルペダルを放し減速すると、エンジンが停止することがある。なお、いずれの場合もエンジンの再始動は直ちに可能である。

## 改善内容

全車両、エンジン制御プログラムの番号及び、トランスミッション制御プログラムの番号を点検し、対象となるものは制御プログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「24S8/24S9、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



## サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクス ワーゲン	ABA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kw	普通・乗用	箱型	CAX (1,389)
	ABA-1KCAX	VW ゴルフヴァリアント 1.4/90km	普通・乗用	箱型	CAX (1,389)
	DBA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90km	普通・乗用	箱型	CAX (1,389)
	DBA-1KCAX	VW ゴルフヴァリアント 1.4/90km	普通・乗用	箱型	CAX (1,389)
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2/77kw	小型・乗用	箱型	CBZ (1,197)
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2/77km	普通・乗用	箱型	CBZ (1,197)
	DBA-1KCBZ	VW ゴルフ 1.2/77kw	普通・乗用	箱型	CBZ (1,197)