

サービスキャンペーン通知書

平成23年 6月 8日


国土交通省 自動車交通局 技術安全部 審査課長 殿

通知者の氏名 フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
又は名称 代表取締役社長 グラシモス・ドリザス
住 所 愛知県豊橋市明海町5番地の10

整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成23年6月9日
不具合の内容	エンジン ECU の制御プログラムが不適切なため、D レンジにてブレーキを踏んで停止しているアイドリング状態時に、アクセルペダルをわずかに踏み込むことによってエンジンがストールする場合があります。		
改善措置の内容	全車両、エンジン ECU の制御プログラムを書き換える。		
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメールで通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	対象車の 台数
フォルクス ワーゲン	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2 77kw	WVWZZZ6RZAU041141~WVWZZZ6RZBU051766 平成22年4月8日~平成23年3月15日	11,620
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2 77kw	WVWZZZ6RZAU055064~WVWZZZ6RZBU049699 平成22年5月20日~平成23年3月15日	757
	計2型式	計2車種	輸入期間の範囲 平成22年4月8日~平成23年3月15日	12,377

改善箇所説明図



注: は点検しプログラムを書き換える部品を示す


不具合発生箇所

エンジン ECU の制御プログラムが不適切なため、D レンジにてブレーキを踏んで停止しているアイドリング状態時に、アクセルペダルをわずかに踏み込むことによってエンジンがストールする場合があります。

改善内容

全車両、エンジン ECU の制御プログラムを書き換える。

識別: キャンペーンステッカーに「24U9、日付(西暦・月・日の順)、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。



サービスキャンペーン対象車の主要諸元表

車名	型式	通称名	種別・用途	形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
フォルクスワーゲン	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2/77kw	小型・乗用	箱型	CBZ (1,197)
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2/77kw	普通・乗用	箱型	CBZ (1,197)