

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月6日


リコール届出番号	外-3598	リコール開始日	令和5年4月6日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル)0120-993-199 (アドレス)http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位（部品名）	停止表示器材（三角停止表示板）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性の技術基準を満たさないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象 車両の台数	備考
フォルクス ワーゲン	3BA-5NDPC	ティグアーン 1.5/110kW	WVGZZ5NZMW051110～WVGZZ5NZNW533182 令和3年3月19日～令和4年9月27日	1,457	
	3BA-5NDNFF	ティグアーンR 2.0/235kW	WVGZZ5NZMW544856～WVGZZ5NZNW532061 令和3年5月20日～令和4年9月11日	313	
	3BA-3CDPC	パサートセダン 1.5/110kW	WVWZZ3CZME092600～WVWZZ3CZNE081717 令和3年5月20日～令和4年7月30日	431	
		パサートヴァリアント 1.5/110kW	WVWZZ3CZME084338～WVWZZ3CZNE083024 令和3年5月20日～令和4年8月6日	569	
	DBA-3CCZE	パサートセダン 1.4/110kW	WVWZZ3CZJE001210～WVWZZ3CZKE039878 平成29年7月13日～令和元年5月10日	576	
		パサートヴァリアント 1.4/110kW	WVWZZ3CZJE000083～WVWZZ3CZKE049826 平成29年7月13日～平成31年2月23日	1,905	
	ABA-3CCHH	パサートセダン 2.0/162kW	WVWZZ3CZJE001178～WVWZZ3CZKE137258 平成29年7月13日～令和元年8月21日	159	
		パサートヴァリアント 2.0/162kW	WVWZZ3CZJE000078～WVWZZ3CZKE042917 平成29年7月13日～平成31年2月23日	230	

フォルクスワーゲン	3DA-3CDFH	ハ° サートセタン TDI/140kW	WVWZZZ3CZME068867～WVWZZZ3CZNE082646 令和3年2月13日～令和4年8月6日	401	
		ハ° サートウ° アリアント TDI/140kW	WVWZZZ3CZME065200～WVWZZZ3CZNE083032 令和3年2月13日～令和4年8月22日	841	
		ハ° サートオールトラック TDI/140kW	WVWZZZ3CZME065473～WVWZZZ3CZNE081003 令和3年2月13日～令和4年8月6日	404	
	LDA-3CDFC	ハ° サートセタン TDI/140kW	WVWZZZ3CZJE098059～WVWZZZ3CZKE135724 平成29年12月22日～令和元年8月21日	732	
		ハ° サートウ° アリアント TDI/140kW	WVWZZZ3CZJE098000～WVWZZZ3CZKE139170 平成29年12月4日～令和元年9月19日	2, 117	
	LDA-3CDFCF	ハ° サートオールトラック TDI/140kW	WVWZZZ3CZJE217509～WVWZZZ3CZKE139809 平成30年6月14日～令和元年9月21日	979	
	3LA-3CDGE	ハ° サートウ° アリアント GTE	WVWZZZ3CZNE002686～WVWZZZ3CZNE030348 令和3年12月1日～令和4年3月4日	47	
	DLA-3CCUK	ハ° サートセタン GTE	WVWZZZ3CZJE038737～WVWZZZ3CZKE035352 平成29年10月16日～平成31年1月8日	19	
		ハ° サートウ° アリアント GTE	WVWZZZ3CZJE047303～WVWZZZ3CZKE050870 平成29年10月16日～平成31年2月6日	43	
	ABA-3HDJHF	アルテオン 2.0/206kW	WVWZZZ3HZJE502828～WVWZZZ3HZKE023124 平成29年8月21日～令和元年9月17日	4, 197	
	3BA-3HDNUF	アルテオン 2.0/200kW	WVWZZZ3HZME008911～WVWZZZ3HZNE510779 令和3年4月22日～令和4年8月6日	1, 617	
	(計 12 型式)	(計 15 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年7月13日～令和4年9月27日	(計 17, 037 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注：□ は、交換する部品を示す。

三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性の技術基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3598、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

